

SEDESOL		FORMATO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS			
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		NOMBRE DE PROYECTO			
		CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ EN LA COL OBRERA			
ESTADO	30	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO	30045		25	06	2018
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	COSAMALOAPAN				
CLAVE DE LA LOCALIDAD	300450001				
NO. AGEB		DIRECTA	TIPO DE OBRA	FONDO	
		COMPLEMENTARIA		FISMDF	FISE
CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA		FASE DE LA OBRA	INICIO	FECHA	SISTEMA MIDS
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA		EN PROCESO	25/06/2018		FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA			FOLIO
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD					51330
REZAGO EDUCATIVO				NO. DE ACCIONES	
CARENCIA ALIMENTARIA		ZONA	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA	UNIDAD	CANTIDAD
NO APUCA			3 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	ANEXO	1
			ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA		
		TIPO DE OBRA			
TECHO		DRENAJE	CAMINO / CARRETERA	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA	
MUROS		RED DE AGUA POTABLE	COMEDOR COMUNITARIO	DISPENSARIO	
PISOS		CÁRCAMO	ALUMBRADO PÚBLICO	AULAS	
SANITARIOS		PLANTA DE TRATAMIENTO	CALLE	COMEDOR	
CUARTO		POZO	GUARNICIÓN Y BANQUETA	SANITARIOS	
OSTERIA		ALCANTARILLADO	PAVIMENTACIÓN	TEGIDOS	
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA DE CONDUCCIÓN	SEÑALÉTICA	OTRO	
		COSTO DEL PROYECTO			
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL
\$520,823.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,823.31
FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA					
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DE IMPACTO SOCIAL DE OBRA					
SEDESOL		SI		No	
		SI		No	
		SI		No	
REGULAR		IRREGULAR			
		¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?			
		¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA?			
		¿LA SU PARECER LA OBRA REQUIERE DE ALGUN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?			
		¿EN QUE TIPO DE ASENTAMIENTO ESTA UBICADA LA OBRA?			
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA					
MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA					
		GOOGLE MAP LINK			